



Utdrag ur miljö- och hälsoskyddsförvaltningens radonregister, 2020-09-24

Observera att den som beställt mätningen ansvarar för att denna gjorts enligt instruktioner från analysföretaget.

Mätplats

Fastighetsbeteckning: Hönan 10
Besöksadress: Karlfeldtsgatan 95

Fastighetsdata

Hustyp: Radhus
Byggår: 1958
Ventilation: Självdrag
Grund: Platta på mark
Byggnadsmaterial: Vet ej

Årsmedelvärde

Radonhalt

86 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Senast uppmätta värden

Mätvärde	Plan	Rum	Startdatum	Slutdatum
80 Bq/m ³	1TR	SOVRUM	2007-12-01	2008-02-28
92 Bq/m ³	BV		2007-12-01	2008-02-28

Ytterligare radonmätningar kan vara utförda men saknas i miljö- och hälsoskyddsförvaltningens radonregister.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

E-post: miljo-halsoskyddsforvaltningen@vasteras.se

Telefon: 021-39 16 36, Telefontid: 9.30-11.30 samt 13.00-15.30.

Besöksadress: Port-Anders gata 3, ingång T3.