



Utdrag ur miljö- och hälsoskyddsförvaltningens radonregister, 2020-06-17

Observera att den som beställt mätningen ansvarar för att denna gjorts enligt instruktioner från analysföretaget.

## Mätplats

**Fastighetsbeteckning:** Bergmästaren 2  
**Besöksadress:** Bergmästarvägen 3

## Fastighetsdata

**Hustyp:** Villa  
**Byggår:** 1986  
**Ventilation:**  
**Grund:** Platta på mark  
**Byggnadsmaterial:** Vet ej

## Årsmedelvärde

Radonhalt

38 Bq/m<sup>3</sup> (Becquerel per kubikmeter)

## Senast uppmätta värden

Mätvärde	Plan	Rum	Startdatum	Slutdatum
34 Bq/m <sup>3</sup>	1	SOVRU	1997-01-27	1997-04-12
41 Bq/m <sup>3</sup>	1	VARDA	1997-01-27	1997-04-12

Ytterligare radonmätningar kan vara utförda men saknas i miljö- och hälsoskyddsförvaltningens radonregister.

### Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

E-post: miljo-halsoskyddsforvaltningen@vasteras.se

Telefon: 021-39 16 36, Telefontid: 9.30-11.30 samt 13.00-15.30.

Besöksadress: Port-Anders gata 3, ingång T3.